

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称		11000023T000002230793-正阳门监测预警试点项目						
主管部门及代码		048-北京市文物局		实施单位	048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额：	48.00	366.188620	361.069412	10.000000	98.60%	9.86
		其中：当年财政拨款	48.00	366.188620	361.069412	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对正阳门的建筑结构稳、交通环境振动进行长期监测，研究交通振动与文物本体结构变形间的关联关系；对正阳门城楼上的雨燕进行长期监测，挖掘雨燕的活态文化内涵，探索历史文化与自然生态和谐共生的发展路径；建立面向文物本体、交通环境的风险评价指标体系，并基于风险评价指标体系，定期开展风险筛查与健康体检。				项目实际完成正阳门建筑结构稳定、交通环境振动、雨燕生态等长期监测，完成结构变形与交通振动关联研究，建立风险评价指标体系并开展风险筛查与健康体检，形成结项报告与年度评估报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	20.00	20.00				
	产出指标	质量指标	20.00	15.00	偏差原因分析：由于正阳门城楼修缮工程，部分线路中断，部分设备信号传输受到影响，线路恢复后恢复传输。 改进措施：后续施工前提前制定设备保护与临时供电方案，建立施工联动机制，优化故障上报与抢修流程，缩短处置时限。			
	产出指标	时效指标	10.00	10.00				
	效益指标	社会效益指标	15.00	12.00	相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。			
	效益指标	可持续影响指标	15.00	11.00	偏差原因分析：项目处于试点运行阶段，长期数据量不足；专家验收提出需进一步优化预警值、完善评价指标体系，长效运维与数据持续应用机制尚未完全固化。 改进措施：持续积累监测数据，按专家意见细化预警阈值，完善常态化运维制度，建立数据共享与年度评估机制，确保稳定支撑不少于5年。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	7.00	偏差原因分析：项目实施单位未组织开展满意度调查，自评数据无依据，绩效评价程序不到位。 改进措施：严格按照绩效目标要求，规范开展满意度调查工作，完整留存调查方案、问卷、统计结果等佐证材料。			
总分：			100.00	84.86				