

# 背街小巷环境整治提升专报

第 36 期

(总第 36 期)

首都精神文明办 市城市管理委


2017 年 10 月 18 日

## 背街小巷环境整治提升检查周报

10 月 9 日至 10 月 13 日，首都文明办、市城市管理委对首都核心区背街小巷环境整治提升情况进行了检查，情况如下：

### 一、工作开展情况

截至 10 月 13 日，两区报送达到“十无”标准的有 141 条（东城区 80 条、西城区 61 条），在施 1332 条（东城区 409 条、西城区 923 条），未开工 11 条（东城区 7 条、西城区 4 条）。



背街小巷环境整治提升进展情况示意图

## 二、 督导检查情况

本周共检查 10 个街道 50 条背街小巷，共查出问题 237 处。其中报送达到“十无”的 5 条，查出问题 1 处；在施 45 条，查出问题 236 处。综合分析主要问题是：私自搭建棚亭围墙围栏等建构筑物问题 79 处；堆物堆料、地面脏乱等环境卫生问题 59 处；机动车、非机动车、共享单车乱停乱放等秩序问题 59 处。按照背街小巷“十无”标准，本周较好 6 条。具体情况如下：

表 1 核心区问题类别统计表

问题类别	私搭乱建	开墙打洞	立面问题		牌匾标识	地面问题			设施破损			绿化问题		架空线凌乱	环境卫生					秩序问题			街巷公示牌	合计			
			残墙断壁	外挂空调电表箱交接箱等设施无装饰或遮挡		破损道路	路面坑洼	井盖、雨水篦子破损缺失	雨水、污水管道不通畅	公厕设施设置不完善	公厕设施破损、锈蚀、脏污	公共区域缺乏绿化	病死花木		堆物堆料	地面脏乱	墙体乱涂乱画、张贴非法小广告	公厕不洁、臭味、蚊蝇	垃圾收集设施设置不足、周围不整洁	雨水口有污物	沟渠树坑花池等有杂物	机动车乱停乱放			非机动车、共享单车乱停乱放	私装地锁或利用石墩占用车位	占道经营
问题明细	私自搭建棚亭围墙围栏等建构筑物	沿街住宅开墙打洞	残墙断壁	外挂空调电表箱交接箱等设施无装饰或遮挡	破损道路	路面坑洼	井盖、雨水篦子破损缺失	雨水、污水管道不通畅	公厕设施设置不完善	公厕设施破损、锈蚀、脏污	公共区域缺乏绿化	病死花木	架空线凌乱	地面脏乱	堆物堆料	墙体乱涂乱画、张贴非法小广告	公厕不洁、臭味、蚊蝇	垃圾收集设施设置不足、周围不整洁	雨水口有污物	沟渠树坑花池等有杂物	机动车乱停乱放	非机动车、共享单车乱停乱放	私装地锁或利用石墩占用车位	占道经营	无街巷公示牌	公示内容不真实、联系方式不畅通	
东城	26	0	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	24	0	0	0	0	0	0	2	9	4	1	0	77
西城	53	0	17	0	2	0	0	0	0	1	1	0	2	5	26	0	0	0	0	0	8	1	28	7	9	0	160
明细合计	79	0	22	0	2	0	0	0	0	2	1	0	3	9	50	0	0	0	0	0	8	3	37	11	10	0	237

表 2 按照进展分类检查发现问题统计表

道路 问题 类别	私搭乱建	开墙打洞	立面问题	牌匾标识	地面问题	设施破损	绿化问题	架空线凌乱	环境卫生	秩序问题	街巷公示牌	问题合计
报送达标	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
在施	79	0	22	2	0	2	1	3	59	59	9	236
未开工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
问题合计	79	0	22	2	0	2	1	3	59	59	10	237

表 3 较好小巷统计表

城区	小巷名称	所属街道	检查日期	数量
西城区	新文化街西岔	金融街	10.9	6
	梁家园胡同南段	椿树	10.10	
	东太平街支路	金融街	10.10	
	民族宫夹道	金融街	10.11	
	中京畿道	金融街	10.12	
	三里河南四巷	月坛	10.13	

### 三、分析与建议

本周检查 50 条背街小巷，共查出问题 237 处，平均每条背街小巷发现 4.7 个问题，发现问题总数环比上周下降 38.6%，总体环境情况明显向好。公共环境问题集中在私搭乱建，环境卫生和环境秩序方面问题。建议各区一要在精细化管理上着力，强化环卫清扫保洁、垃圾及时清运，做到地面干净整洁；二要充分发挥各方力量，加大巡查频次，发现问题及时解决；三要进一步规范机动车、共享单车停放秩序。确保核心区背街小巷以干净、整洁、有序的面貌迎接十九大胜利召开。（本刊）