

项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		锅炉房修缮						
主管部门		北京市水务局			实施单位	北京水利水电学校		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.977129	11.977129	11.731798	10	97.95%	9.8
		其中：当年财政 拨款	11.977129	11.977129	11.731798	—	97.95%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，一方面解决设备间屋顶漏水问题以及操作室门窗漏风等情况，另一方面解决锅炉房与学生活动区域分割围栏锈蚀严重问题，存在的安全隐患。待项目完成后消除存在的安全隐患，保障供暖季正常运行。				解决了设备间屋顶漏水以及操作室门窗漏风等问题，同时解决了锅炉房与学生活动区域分割围栏锈蚀严重问题，消除了存在的安全隐患，保障供暖季正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			25	25		
		质量指标			10	10		
		时效指标			5	5		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	效益指标	可持续影响指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	99.8		