

项目支出绩效自评表
(2025年)

项目名称			0-万寿寺中路万佛楼（文物库房）结构安全性检测						
主管部门及代码			048-北京市文物局		实施单位	048019-北京艺术博物馆			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值（10分）	执行率(C/B)	得分
			年度资金总额	-	17.600000	17.600000	10.00	100.00%	10.00
			其中:当年财政拨款	-	-	-	-	-	-
			上年结转资金	-	-	-	-	-	-
			其他资金	-	17.600000	17.600000	-	-	-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	万寿寺中路万佛楼建筑本体为清代木构架，木构架整体结构为两层，2005年为增加使用面积通过钢结构在一层与二层之间隔出夹层，每层使用轻体隔断做出隔间，现作为文物库房使用。库房管理员经日常巡检发现古建筑本体个别梁架出现大开裂、轮裂、拔榫等情况。针对上述情况，，急需对万佛楼木构架整体做现状勘察和结构安全鉴定，之后根据结构安全检测鉴定结果采取相应措施。我馆计划对万佛楼整体做结构安全鉴定，并结合馆藏文物静力荷载，出具结构安全检测评估报告。					完成万佛楼结构安全检测，包括结构体系检查、地基雷达探查、振动测试、外观质量检查、台基及地面相对高差测量、木材树种鉴定、钢材强度检测等多项检查，根据检测结果按时出具结构安全检测报告，有针对性提出处理建议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	20.00	20.00					
	产出指标	质量指标	10.00	10.00					
	产出指标	时效指标	10.00	10.00					
	成本指标	经济成本指标	20.00	20.00					
	效益指标	社会效益指标	10.00	7.00	需要进一步进行监测，确定文物建筑结构安全				
	效益指标	可持续影响指标	10.00	7.00	需要进一步进行监测，确定文物建筑结构安全				
	满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	7.00	未开展满意度调查，以后加强满意度调查工作				
总分：			100.00	91.00					